

岩盤削孔施工状況1



見出 全 景

車両のタイヤから1,4m
程度はなれたとこの岩削
施工可能です。
明日カーブもまたげます。

車両前方より撮影



見出 全 景

車両側方より撮影
(路肩側)



見出 全 景

硬い岩盤に施工している
ところです。
エアーによる吹上のため
周囲に埃が飛ぶのは、
不可避です。

岩盤削孔施工状況2



見出 全 景

セッティングしているところです

車両後方より撮影



見出 拡大写真

上の写真の
岩削ビット部分の拡大写真



見出 拡大写真

岩削施工中拡大写真

岩盤削孔施工状況3



見出 拡大写真

岩削施工中拡大写真2



見出 岩削完了

岩削完了の孔の写真



見出 岩削検測

岩削検測